資料②

小坂小学校・小坂中学校　通学路点検順路



①国道２８２号線　バス停付近（川上地区）
・空き家･･･雪で崩壊、クマ侵入の可能性
・バス乗り場付近･･･水路の幅があり、深いため危険
〈対策メニュー〉
・いずれも通学路ではないため、町建設課で対応。

③古苦竹　角2カ所　見通し悪い　ミラー希望
・いずれも花輪方面に曲がる際、車が見えづらい（ミラー設置希望）
・弘前方面のポストが邪魔で見えづらい。

〈対策メニュー〉
・注視して通るよう指導する。
・県へ横断歩道間口の除雪を要望。

②細前田　川・用水路付近
・細前田地区の川沿い各所が崖のようになっている。
・用水路が穴（一部）で空洞となっているところがあり危険。
〈対策メニュー〉
・川沿いの崖　注意して通る
・用水路の穴　道路上でない

④渡ノ羽　　見通し悪い（生垣）
・マックスバリュー出入口の生垣で、歩行者（特に小さい子）が車から見えない。（出入り口２カ所）

〈対策メニュー〉
・子どもたちに注視して通るよう学校で指導する。

⑤栄町　道路狭く危険
・道路が狭いため、車を交わすこともできず、前から来た車　にも気付きにくい。速い速度で進入してくる車がいる。

〈対策メニュー〉
・町内及び子どもたちに注意を呼びかける。
・法定速度30ｋｍ以下になっている。

【対策検討メンバー】
・小坂町教育委員会
・小坂小学校、小坂中学校
・小坂小・中学校ＰＴＡ（代表）
・秋田県鹿角地域振興局建設部
・鹿角警察署
・小坂町　建設課
・小坂町　町民課

令和8年1月9日点検実施