

令和5年度 小坂町通学路合同点検結果 (町内通学路の点検結果一覧)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道282号	古苦竹地区	歩道が狭く、車道除雪時の雪塊により歩道が閉塞してしまいうため、冬期間の通行が困難である。	R5年工事手続き完了 R6年施工予定 ※工事完了に伴って横断歩道設置部分を移動する予定	県 ※警察
2	国道282号	万谷地区	歩道の一部区間設置されておらず、児童生徒の徒歩・自転車での通行が危険である。	R4グリーンベルト設置済み R6歩道一部区間設置工事予定	県
3	町道新町中小阪線	新花町地区	秋田銀行住宅周辺のカーブ。車の通りもあり、見通しが悪い。	注意看板設置検討 注意喚起	町 学校
4	国道282号線	歩道	傾きがあり、でこぼこしている。 街路樹の枝葉によって見通しが悪くなる。	R6歩道工事完了予定 適宜剪定実施	県
5	町道新町山崎線	さくらんぼ団地	用水路のガードレール未設置部分がある。	R6ガードレール設置予定	町
6	町道大生手鳥越線	大生手地区	集落への坂道脇の小川に対するガードレールが途切れており、草によって境目もはっきりしない。	ガードレール設置検討	町
7	町道大地2号線	大地地区	道路側の川に転落する危険がある。	自治会とガードレール設置なしを確認	町
8	国道282号線	五十刈交差点	歩車分離信号にした方が安全ではないかという要望があった。	注意喚起を継続	警察 学校
9	国道282号線	濁川地区	小坂町内からの帰りの際は歩道がほぼ無く、バスの停車する場所が危険な場合がある。横断歩道も少ない。 歩道に隣接した民家が崩れかかっており、窓ガラスや軒先が落下する危険がある。	局所的な待避所設置を検討 町総務課へ情報提供	県 町
10	国道282号線	細越～余路米	外灯がほぼ無く、中学生・高校生の自転車通学時は暗いため危険である。	防犯灯の設置検討	町
11	町道栄町向陽線	若葉町	道路幅が狭く、カーブが多いが、速度の速い車の往来が目立つ。	カーブミラー設置検討 注意看板設置検討	町

※番号1～7は、昨年度の対策箇所。番号8～11は、今年度の対策箇所。

【対策検討メンバー】小坂町教育委員会、小坂小・中学校、小坂小・中学校PTA、鹿角地域振興局建設部、鹿角警察署、小坂町建設課・町民課