


小坂小学校・小坂中学校 通学路対策箇所図

⑤国道282号線（濁川地区）

- ・バスに乗る際に横断歩道がなく、川上地区の小学生が国道（282号線）を横切っている。
- ・カーブで見通しがよくない上に、大型車やトラックなどの通行も多く危険。横断歩道、信号機の設置を要望。



〈対策メニュー〉

- ・拡張工事終了後にグリーンベルトの設置を検討。
- ・カーブから離れた場所に横断歩道の設置を検討。

⑥瀬田石水路をまたぐ橋（西渡ノ羽地区）

- ・地区の子ども会から橋の欄干の幅が広く、小学生、小さい子が転落する危険ありとのこと。



〈対策メニュー〉

- ・私道（小坂製錬）のため、地区の町道を通よう返答。

⑨大稲坪1号線（岩沢）

- ・八幡神社と鏡得寺の間にある栗の木の下に熊がよく出る。
- ・八幡神社のT字路の左右確認をするガードミラーが見づらくて危険。



〈対策メニュー〉

- ・栗の木は要検討 注意喚起（学校）
- ・R6年度内に町役場町民課で交換予定

⑦町道栄町向陽線（栄町）

- ・空き家等の石垣が劣化して非常に危ない状態。（触ただけで崩れる）




〈対策メニュー〉

- ・町役場建設課で対応中。所有者と対応を検討中。

⑧町道みどりヶ丘2号線（みどりヶ丘）

- ・車の通りが多いわりに道幅が狭く、歩行者にとって危険。
- ・みどりヶ丘住宅街の出入り口付近に、熊の出没がある。



〈対策メニュー〉

- ・注意して通よう返答、指導

【対策検討メンバー】

- ・小坂町教育委員会
- ・小坂小学校、小坂中学校
- ・小坂小・中学校PTA（代表）
- ・秋田県鹿角地域振興局建設部
- ・鹿角警察署
- ・小坂町 建設課
- ・小坂町 町民課

令和6年9月25日点検実